Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Hiontavaha ja kiilloke, 500 ml, Star Brite

Koodi: 89616 - EAN: 071247896138



19,90 €

15,86 € (ALV 0%)

Tulostettu: 22.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

Hiomavaha puhdistaa, kiillottaa ja suojaa veneesi yhdellä käsittelyllä. Poistaa hapettumat, kalkkeumat ja pienet naarmut, jättäen pinnan kiiltäväksi ja suojatuksi. Sopii lasikuidulle, metallille ja maalatuille pinnoille. Sisältää UV-suojaavan PTEF-polymeerin, joka estää haalistumisen ja hapettumisen.

Star brite Hiomavaha on suunniteltu erityisesti venekäyttöön, ja se tarjoaa ainutlaatuisen yhdistelmän puhdistusta, kiillotusta ja suojaa. Tämä helppokäyttöinen tuote poistaa hapettumat, kalkkeumat ja pienet naarmut, jättäen veneesi pinnan kiiltäväksi ja suojatuksi. Sopii erinomaisesti lasikuidulle, metallille ja maalatuille pinnoille, ja sen UV-suojaava PTEF-polymeeri estää pinnan haalistumisen ja hapettumisen.

Ominaisuudet:
- Kolmivaikutteinen koostumus: Puhdistaa, kiillottaa ja suojaa yhdellä käsittelyllä.
- Poistaa hapettumat ja kalkkeumat: Jättää pinnan puhtaaksi ja kiiltäväksi.
- Pienet naarmut: Poistaa pienet naarmut ja epätasaisuudet pinnasta.
- Sopii monille pinnoille: Erityisesti lasikuidulle, metallille ja maalatuille pinnoille.
- UV-suoja: Estää haalistumisen ja hapettumisen PTEF-polymeerien avulla.
- Kestävä suoja: PTEF tarjoaa pitkäkestoisen suojan likaa, öljyä ja epäpuhtauksia vastaan.

Käyttöohjeet:
_ Valmistele veneesi: Pese vene huolellisesti poistaaksesi lian ja kuivaa se kauttaaltaan.
_ Ravista pulloa: Ravista Star brite Hiomavahapulloa hyvin ennen käyttöä.
_ Levitä tuote: Levitä tuotetta jatkuvin liikkein käyttäen puhdasta puuvillariepua tai pyyhettä.

_ Hankaa kevyesti: Hankaa hyvin poistaaksesi kalkin, hapettumat ja liat, kun vaha on vielä märkää. Levitä pienille alueille kerrallaan.
_ Huom: Useimmilla pinnoilla ei tarvita kovaa hankausta. Erittäin hapettuneet pinnat saattavat vaatia enemmän hankaamista ja useita käsittelyjä.
_ Anna kuivua: Anna vahan kuivua nopeasti utuiseksi.
_ Pyyhi pois: Pyyhi utuisuus pois kuivalla, puhtaalla pyyhkeellä tai rievulla.
_ Toista tarvittaessa: Jos lasikuitupinta on erittäin huokoinen, saattaa se vaatia uuden käsittelyn.