Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Suodatinsarja Swegon Ilto W80/W100, Vado

Koodi: 5027 - EAN: 6429811105027



16,90 €

13,47 € (ALV 0%)

Tulostettu: 25.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Korkea pölyn pidätyskyky
- Matala painehäviö
- Erinomainen mekaaninen kestävyys

Vado Filtersin suodatinsarja on suunniteltu erityisesti Ilto W80 ja W100 -ilmanvaihtokoneisiin. Se suodattaa tehokkaasti pölyä, siitepölyä ja epämiellyttäviä hajuja, varmistaen puhtaan ja raikkaan sisäilman. Huolellisesti viimeistellyt suodattimet säilyttävät muotonsa ja toimintakykynsä koko käyttöikänsä ajan.

Vado Filtersin suodatinsarja on suunniteltu erityisesti Ilto W80 ja W100 -ilmanvaihtokoneisiin, varmistaen tehokkaan suodatuksen ja puhtaan sisäilman. Suodattimien korkea pölyn pidätyskyky takaa, että ilmassa olevat epäpuhtaudet, kuten pöly, siitepöly ja epämiellyttävät hajut, eivät pääse sisäilmaan, mikä parantaa asumismukavuutta ja terveyttä.

Matala painehäviö mahdollistaa ilmanvaihtokoneen energiatehokkaan toiminnan, mikä voi johtaa säästöihin energiakustannuksissa. Erinomainen mekaaninen kestävyys varmistaa, että suodattimet säilyttävät muotonsa ja toimintakykynsä koko käyttöikänsä ajan, myös kosteissa olosuhteissa. Huolellinen viimeistely takaa suodattimien parhaan mahdollisen toiminnan, mikä tekee niistä luotettavan valinnan kotisi ilmanvaihtoon.

Suodattimet suositellaan vaihdettavan kahdesti vuodessa, esimerkiksi keväällä siitepölykauden alkaessa ja syksyllä ensimmäisten pakkasten saapuessa. Säännöllinen suodattimien vaihto varmistaa ilmanvaihtokoneen optimaalisen toiminnan ja puhtaan sisäilman.

Ominaisuudet:
- Yhteensopiva Ilto W80 ja W100 -ilmanvaihtokoneiden kanssa
- Hienosuodatin ePM1 55% (F7): 195 x 340 x 25 mm (1 kpl)

- Karkeasuodatin Coarse (G4): 275 x 344 mm (1 kpl)
- Lämmönkestävä karkeasuodatin PPI (G1): 190 x 345 mm (1 kpl)
- Korkea pölyn pidätyskyky
- Matala painehäviö
- Erinomainen mekaaninen kestävyys
- Säilyttää muotonsa vaihtoon saakka
- Suositeltu vaihtoväli: 2 kertaa vuodessa