Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Rikastinvaijeri 776113, Murray

Koodi: 776113 - EAN:



49 €

39,04 € (ALV 0%)

Tulostettu: 29.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Rikastimen luotettavaan käyttöön
- Sopii merkille Murray
- Alkuperäisnumero 776113 ja 91326

Rikastinvaijeri 776113, Murray on konekohtainen varaosa rikastimen hallintaan. Tarkista yhteensopivuus alkuperäisnumeron ja konemallin perusteella ennen tilaamista.

Rikastinvaijeri 776113, Murray on tarkoitettu rikastimen käytön välittämiseen hallintalaitteelta moottorille. Se soveltuu kuluneen, vaurioituneen tai jäykistyneen vaijerin korvaamiseen.

Oikean varaosan valinnassa kannattaa verrata alkuperäisnumeroa, kiinnityksiä ja pituustietoja vanhaan osaan.

Ominaisuudet
- Tuotetyyppi: rikastinvaijeri
- Tuotemerkki: Murray
- Alkuperäisnumero: 776113 ja 91326
- Sopii merkkiin: Murray
- Sisemmän kaapelin pituus: 1600 mm