Virtasenkauppa.fi
Hämeentie 37, 24100 Salo
www.virtasenkauppa.fi

Pohjapanssari Nissan Pathfinder (2005-2015), jakovaihteisto, vaihdelaatikko, alumiinia

Koodi: 5941986220967 - EAN: 5941986220967



649 €

517,13 € (ALV 0%)

Tulostettu: 28.11.2026. Hinta saattaa vaihdella päivittäin. Voimassa oleva hinta ja saatavuusarvio on ilmoitettu verkkokaupassa.

- Tarkka mallikohtainen sopivuus
- Helppo asennus ilman rakenteellisia muutoksia
- Mukana asennuksessa tarvittavat kiinnikkeet

Pohjapanssarit tarjoavat luotettavaa suojaa ajoneuvosi herkille osille. Ne estävät vaurioita kivistä, jäälohkareista ja muista tieltä löytyvistä möykyistä ja romuista. Asennus onnistuu helposti ilman muutoksia ajoneuvon rakenteisiin ja panssarit toimitetaan aina tarvittavien kiinnikkeiden sekä pulttien kera.

TÄRKEÄÄ TIETOA ASENNUKSESTA! Tämän panssarin asennusta varten tarvitaan myös seuraavat tuotteet: Pohjapanssari Nissan Pathfinder (2005?), moottori, alumiiniaPohjapanssari on suunniteltu suojaamaan Nissan Pathfinder 2005-2015 herkkiä alustan osia tien aiheuttamilta vaurioilta. Panssarin materiaalin on käytetty 3 mm paksua alumiinia, joka tarjoaa erinomaisen kestävyyden ja suojan rankemmassakin käytössä.

Pohjapanssari sopii Nissan Pathfinder (2005-2015) ja se suojaa seuraavia auton osia:
- jakovaihteisto, vaihdelaatikko

Asennus on suunniteltu helpoksi: panssarit toimitetaan asennusohjeiden ja tarvittavien kiinnikkeiden kanssa, eikä ajoneuvon rakenteisiin tarvitse tehdä muutoksia. Tämä tarkoittaa, että voit asentaa panssarin itse tai antaa ammattilaisen hoitaa asennuksen. Pohjapanssarit eivät ainoastaan suojaa mekaanisia osia, vaan ne myös estävät lian, pölyn ja kosteuden pääsyn suojattuihin tilohin. Tämä auttaa pitämään ajoneuvosi puhtaampana ja vähentää korroosion riskiä. Lisäksi panssarit voivat vaimentaa tien melua, mikä parantaa ajomukavuutta

Ominaisuudet:
- Mukana tarvittavat kiinnikkeet

- Materiaali: alumiinia
- Materiaalin paksuus: 3 mm
- Paino: 11 kg
- Panssari suojaa näitä osia: jakovaihteisto, vaihdelaatikko
- Panssarissa reikä öljynvaihtoa varten: ei